PAT-NO:

JP406061201A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06061201 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR SILICON SUBSTRATE

PUBN-DATE:

March 4, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OTA, YUTAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP04234280

APPL-DATE:

August 10, 1992

INT-CL (IPC): H01L021/304, H01L021/02

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a semiconductor silicon substrate in which an attempt is made to simultaneously prevent bad effects caused by edge crowns and a generation of fragments or cracks.

CONSTITUTION: In a semiconductor silicon substrate 10 each margin on the obverse and reverse sides of which is cut, at least one of cut parts on the obverse and reverse sides has a two-step cutting structure, and in inner cutting parts 11a, 12a, a cutting angle made between the extended surface and the inclined surface on the main surface of a substrate 10 is 3° to 10°, and in outer cutting parts 11b, 12b, a cutting angle made between the extended surface and the inclined surface of the main surface of the substrate 10 is 11° to 45°.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-61201

(43)公開日 平成6年(1994)3月4日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 1 L 21/304

3 0 1 B 8728-4M

21/02

В

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-234280

(71)出願人 000190149

信越半導体株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

(22)出願日 平成 4年(1992) 8月10日

(72) 発明者 太田 豊

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越半

導体株式会社磯部工場内


(74)代理人 弁理士 落合 稔 (外2名)

(54)【発明の名称】 半導体シリコン基板

(57)【要約】

【目的】 エッジクラウン発生による弊害の防止と欠け や割れの発生の防止とが同時に図れる半導体シリコン基 板を提供する。

【構成】 表裏の周縁をそれぞれ面取りした半導体シリコン基板において、表裏の面取りのうち少なくとも一方が2段面取り構造となっており、内側の面取り部においては、前記基板の主面の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が3°~10°、外側の面取り部においては、前記基板の主面の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が11°~45°になっている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表裏の周縁をそれぞれ面取りした半導体シリコン基板において、表裏の面取りのうち少なくとも一方が2段面取り構造となっており、内側の面取り部においては、前記基板の主面の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が 1° ~ 10° 、外側の面取り部においては、前記基板の主面の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が 11° ~ 45° になっていることを特徴とする半導体シリコン基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、半導体シリコン基板、さらに詳しくは、厚さの大きいエピタキシャル層 (例えば100μm前後)を形成せしめるに適した、下地用の半導体シリコン基板に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体シリコン基板(以下単に基板と称す)においては、基板のハンドリングあるいは位置合わせの際における欠けや割れを防止するため、その表裏の周縁それぞれに面取り部を設けることが行われている。【0003】図6にはこの基板1の従来例が示され、基板1の周緑部の表裏それぞれに面取り部2,3が設けられている。この従来の基板1の表裏の面取り部2,3は図7に示すように一般に表裏対称形に構成されている。【0004】ところで、基板1における面取り角度(基板1の主面の延長面と面取り部2,3の傾斜面とのなす角度)の大きさは、基板1の欠けや割れ防止の観点だけからではなく、エピタキシャル層形成の際に発生するエッジクラウン4(図8)による弊害防止の観点も加味して決定される。

【0005】基板1の周縁部の欠けや割れ防止の観点か らだけみれば、面取り角度 θ 1, θ 2を45°に近づく ように大きくすれば良いが、大きくすると、エピタキシ ャル層形成時においてエッジクラウン4の発生や成長が 促進される。そして、このようなエッジクラウン4が基 板1の表側に形成されると、マスクパターンとのコンタ クトが悪くなるためにパターン切れ精度が低下してしま う。一方、エピタキシャル層の層厚が例えば100 µm のような特殊な要求がある場合には、その成長表面のみ ならず裏面においてもエッジクラウン4の発生がある。 この場合、エピタキシャル成長後の例えばホトリソ工程 等において、その基板1を平らな面に置く必要があると きに、裏面のエッジクラウン4が基板外周全てにおいて 均一高さになっていないことから、ガタツキを生じた り、また吸着固定する場合にもエッジクラウン4が邪魔 をして完全には吸着できず、さらには、基板1裏面のフ ラットネスの悪化によって基板 1 が傾いて表面のパター ン切れが悪くなってしまう。したがって、上述のように **層厚の厚いエピタキシャル層を形成するための下地用基** ジクラウンによる弊害が生じないように配慮しなければ ならない。

【0006】そこで、従来の基板にあっては、エッジクラウン4による弊害防止の点をも加味して、例えば、面取り角度を11°~22°程度の大きさに設定してい

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、エッジクラウン4の発生や成長は面取り角度だけに依存するも10のでなく、基板1上に形成されるエピタキシャル層の厚みに依存する。

【0008】すなわち、エピタキシャル層の厚みが小さいものではエッジクラウン4が発生しないか、あるいはエッジクラウン4が僅かに成長するだけだが、その厚みが大きいものでは、エッジクラウン4が大きく成長してしまうことになる。

【0009】したがって、形成すべきエピタキシャル層の厚みをも考慮して、面取り角度を決定する必要があるが、形成すべきエピタキシャル層の厚みが大きい基板120の面取りを行う場合、1段面取り構造のものにあっては、面取り角度をさらに小さくするとすれば、基板の原形に接近するため、欠けや割れの防止機能が低下してしまう。

【0010】本発明は、かかる点に鑑みなされたもので、エッジクラウン発生による弊害の防止と欠けや割れの発生の防止とが同時に図れる基板を提供することを目的としている。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の基板は、表裏の 30 周縁をそれぞれ面取りした半導体シリコン基板におい て、表裏の面取りのうち少なくとも一方が2段面取り構 造となっており、内側の面取り部においては、前記基板 の主面の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が3° ~10°、外側の面取り部においては、前記基板の主面 の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が11°~4 5°となっているものである。

[0012]

【作用】上記した手段によれば、内側の面取り角度を3°~10°と比較的小さくしているので、基板の主面と内側の面取り部との境界部に発生するエッジクラウンの発生を防止することができる。

【0013】また、内側の面取り部と外側の面取り部との境界部は、内側の面取り部の存在によって、基板の主面よりも低い位置となっているので、ここに発生するエッジクラウンのエピ成長主面からの高さを抑制することができる。その結果、エッジクラウンによる弊害を効果的に防止することができる。

ン切れが悪くなってしまう。したがって、上述のように 【0014】また、外側の面取り部においては、欠けや 層厚の厚いエピタキシャル層を形成するための下地用基 割れ防止機能を優先させて、内側の面取り部とは独立に 板に面取りを施す場合は、その表裏両面において、エッ 50 その面取り角度を選択するようにすれば、基板の欠けや

割れに対する強度を従来より高めることができる。 【0015】

【実施例】以下、本発明に係る基板の実施例について説明する。

【0016】図1には実施例の基板10の一部が示され ている。この基板10の表裏には、その周縁に、対称形 状の面取り部11、12が形成されている。この表側面 取り部11は内側面取り部11aおよび外側面取り部1 1 bからなり、一方、裏側面取り部12は内側面取り部 12aおよび外側面取り部12bからなっており、面取 り部11.12は全体として表裏対称形となっている。 【0017】すなわち、面取り部11,12は、内側面 取り部11a,12aの幅同士および外側面取り部11 b, 12bの幅同士がそれぞれ等しくなっている。ま た、表側の内側面取り部11aにおける主面(表面)の 延長部からの面取り角度 83と、裏側の内側面取り部1 2 a における主面 (裏面) の延長部からの面取り角度θ 4とは同じ角度(3°~10°)になっている。また、 表裏の外側面取り部11b, 12bにおいては、表側の 外側面取り部11 bにおける主面(表面)の延長部から の面取り角度 85と、裏側の外側面取り部12bにおけ る主面(裏面)の延長部からの面取り角度 6 とは同じ 角度(11°~45°)になっている。その結果、面取 り部11と面取り部12とは全体として表裏対称形とな っている。

【0018】そして、例えば、エピタキシャル層の厚さが約100μmの場合には、主面から、内側の面取り部11a,12aと外側面取り部11b,12bの境界部までの垂直距離(面取り代)h1,h2が15μm以上となるようにされている(図2参照)。15μm以上とすれば、エピ成長主面からエッジクラウンを突出させないか、あるいは、突出したとしても、エッジクラウンによる弊害が生じない程までにその高さを抑制できるからである。一方、基板10の周緑部の厚みdはその正規の厚みDの2/5以上となるようにされている。その厚みDが2/5より小さくなると、ハンドリング時におけるサセプタのボケットと基板との貼り付き等によって、周緑部に欠けや割れが生じ易くなるからである。

【0019】ここで、2段面取り構造とした理由について説明すれば、内側の面取り部11a, 12aの面取り角度 $\theta3$, $\theta4$ を、従来の1段面取りにおける面取り角度よりも小さくして、基板10の主面と内側の面取り部11a, 12aとの境界部におけるエッジクラウンの発生を抑制しつつ、外側の面取り部11b, 12bの面取り角度 $\theta5$, $\theta6$ を、従来の1段面取りにおける面取り角度($11^{\circ}\sim22^{\circ}$)と同じかそれよりも大きく取り($11^{\circ}\sim45^{\circ}$)、周縁部の欠けや割れの発生を防止するためである。

【0020】面取り角度 $\theta3$, $\theta4$ を小さくしてゆく

4

と、基板10の主面と内側の面取り部11a,12aとの境界部に発生するエッジクラウンの成長が抑制されるのは経験上容易に見いだされるところであるが、特に、8°以下になると、面取り工程後に行われるポリッシュの工程で、ポリッシュ時のダレが加わり、基板10の主面と内側面取り部11a,12aとは連続的につながることになり、このダレポリッシュによってクラウンの発生は皆無となることが試験によって確認されている。

【0021】また、原因は定かではないが、面取り角度 $\theta3$, $\theta4$ が10° の場合のように、ポリッシュを施したときに基板10の主面と内側の面取り部11a,12 aとの境界部がさほどはなだらかにならない状態にあっても、2段面取り構造としたときには、図3に示すように、内側の面取り部11a,12 aと外側の面取り部1 b,12 bとの境界部にエッジクラウン14が発生し、基板10の主面と内側の面取り部11a,12 aとの境界部におけるエッジクラウンの発生や成長が抑制されることが試験によって確認されている。

【0022】具体的には、縦型(パンケーキ型)のエピ 堆積装置で温度1130℃、成長速度 1.5μ m/minの条件下で、厚さ 120μ mのエピタキシャル層を形成するにあたって、1段面取りで面取り角度が 10° の 基板、2段面取りで内側面取り角度が 10° 、面取り代(図20h1,h2)が 15μ m、そして外側面取り角度が 22° の基板を使用し、エピタキシャル層形成の後のエッジクラウン 140 の高さを比較してみた。

【0023】すると、1段面取り構造の基板では、表側では 5μ m~ 15μ m、裏側では 15μ m~ 25μ mの比較的高いエッジクラウンが発生したのに対して、2段構造の基板では、エピ成長主面からのエッジクラウンの高さは、表側では 0μ m~ 5μ m、裏側では 1μ m~ 6μ mと比較的低いことが確認された。

【0024】このエッジクラウンの高さはエピ堆積温度やエピ厚にも依存するので、これらの条件を加味すれば内側面取り角度が10°の基板でも十分に実用に耐えられるものと推測される。よって、本願では、内側面取り角度の上限を10°としたのである。一方、下限を3°としたのは現行の加工精度では、3°以下の面取り用治具を作成するのが困難であること、仮に治具が作成できたとしても面取り精度が保証できない点を考慮したものである。また、この角度を小さくすると、基板主面の有効面積を狭めることになる。

【0025】また、外側面取り角度 θ 5、 θ 6を11° \sim 45°としたのは、従来の1段面取り構造のものと少なくとも同じ程度に基板に欠けや割れ防止機能を持たせようと考えたからである。ただ、本願の場合には、エッジクラウンの発生の点をあまり考慮することなく、専ら欠けや割れ防止の観点から、外側面取り角度 θ 5、 θ 6を選択することが可能である。つまり、外側面取り角度

もっとも、45°以上にした場合には、今度は、内側の 面取り部11a, 12aと外側の面取り部11b, 12 bとの境界部に発生するエッジクラウン14の成長が著 しくなることがあるが、その場合には、面取り代h1, h2を大きくとり、エッジクラウン先端がエピタキシャ ル層主面から突出しないように配慮することが必要とな る。

【0026】このように面取り代h1,h2は、形成したエピタキシャル層からエッジクラウン先端が突出しないように選択すれば良く、この面取り代h1,h2の値 10は前記値15 μ mに限定はされるものでなく、場合によっては、15 μ mよりも小さくも選択できる。

【0027】このように構成された基板によれば、下記のような効果を得ることができる。

【0028】すなわち、前記実施例の基板10によれば、表側の内側面取り部11aの面取り角度 θ 3を3°~10°と小さくしているので、基板10の表面と内側面取り部11aとの境界部に発生するクラウンの成長を抑制することができる。

【0029】また、内側面取り部11aと外側面取り部11bとの境界部は、内側面取り部11aの存在によって、表面よりも低い位置となっているので、ここに発生するクラウンの表面からの高さを抑制することができる。その結果、クラウンによる弊害を防止することができる。

【0030】また、外側面取り部11bにおいては、欠けや割れ防止機能を優先させて、内側面取り部11aとは独立にその面取り角度を選択するようにすれば、基板10の欠けや割れに対する強度を従来より高めることができる。

【0031】なお、3段以上の面取り構造とすることもできるが、その効果は2段面取り構造とした場合とほぼ同様であると考えられ、その形成の手間を考慮すれば、2段面取り構造の方が優れていると考える。

【0032】また、図4には本発明の第2実施例の基板10が示されている。

【0033】この第2実施例の基板10が第1実施例の 基板と異なるのは、基板10の裏側の面取り部12の形 状が表側の面取り部11とは非対称形となっていること、裏側の面取り部12が1段面取り構造となっている ことである。

【0034】そして、表側の内側面取り部11aにおける主面(表面)の延長部からの面取り角度 $\theta7$ は3°~10°、表側の外側の面取り部11bにおける主面(表面)の延長部からの面取り角度 $\theta8$ は11°~45°となっている。一方、裏側の面取り角度 $\theta9$ は11°~45°となっている。

【0035】ここで、裏側の面取り部12を1段面取り 構造としたのは、例えば、シリンダ型(バレル型)のエ ピ堆積装置を用いてエピタキシャル層を形成する基板1 50 の場合には、エッジクラウンの発生は表側だけにしか見られないので、裏側の面取り部12は従来通りの1段面取り構造で良いと考えなからである。この場合の面取り

取り構造で良いと考えたからである。この場合の面取り 部12の面取り角度 θ 9は特に限定はされないが、欠け や割れの防止を主眼に考え、できるだけ450に近づける方が好ましい。

【0036】また、図5には本発明の第3実施例の基板 10が示されている。

【0037】この第3実施例の基板10が第1実施例の 基板と異なるのは、基板10の裏側の面取り部12の形 状が表側の面取り部11とは非対称形となっているこ と、表側の面取り部11が1段面取り構造となっている ことである。

【0038】そして、表側の面取り部11における主面 (表面)の延長部からの面取り角度 $\theta10$ は 11° ~45°、一方、裏側の内側面取り部12aにおける主面 (表面)の延長部からの面取り角度 $\theta11$ は 3° ~ 10° 、外側面取り部12bにおける主面 (表面)の延長部からの面取り角度 $\theta12$ は 11° ~ 45° となっている。

【0039】ここで、裏側の面取り部12だけを2段面取り構造としたのは、例えば、縦型(パンケーキ型)のエピ堆積装置を用いてエピタキシャル層を形成する基板10の場合には、発生するエッジクラウンは裏側の方が高いので、表側のエッジクラウンがさほど問題とはならない場合には、裏側の方だけが2段面取り構造であれば良いと考えたからである。

【0040】その他の点については第1実施例の基板1 0の場合と同様である。

30 【0041】以上本発明の実施例の基板10について説明したが、本発明は、かかる実施例に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲において種々の変形が可能であることはいうまでもない。

[0042]

【発明の効果】本発明に係る基板は、表裏の周縁をそれぞれ面取りした半導体シリコン基板において、表裏の面取りのうち少なくとも一方が2段面取り構造となっており、内側の面取り部においては、前記基板の主面の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が3°~10°、外側の面取り部においては、前記基板の主面の延長面とその傾斜面とのなす面取り角度が11°~45°になっているので、エッジクラウン発生による弊害の防止、欠けや割れの発生の防止が効果的に図れることになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例の基板の一部を示す側面図である。

【図2】第1実施例の基板の一部を示す側面図である。

【図3】第1実施例の基板におけるエッジクラウンの発生状態を示す一部側面図である。

【図4】第2実施例の基板の一部を示す側面図である。

【図5】第3実施例の基板の一部を示す側面図である。

8

7

【図6】従来の基板を示す側面図である。

【符号の説明】

【図7】従来の基板の一部を示す側面図である。

10 基板

【図8】 従来の基板におけるエッジクラウンの発生状態

11,12 面取り部

を示す一部側面図である。

